

Probleme Tiny-CAN in Verbindung mit dem BUSMASTER Version 3.20 beheben

Vorgehensweise:

1. BUSMASTER Version 3.20 installieren
<http://rbei-etas.github.io/busmaster/>
2. Tiny-CAN Software Paket installieren (nur Treiber erforderlich)
<http://www.mhs-elektronik.de/index.php?module=download&action=list>
TinyCAN_xxx.exe auswählen
3. Die Datei „CAN_MHS.DLL“ ins Verzeichnis „C:\Programme (x86)\BUSMASTER_v3.2.0“ kopieren/überschreiben
4. Die beiden Dateien „mhsbmcfg.dll“ und „mhstcan.dll“ aus dem Verzeichnis „C:\Programme (x86)\BUSMASTER_v3.2.0“ löschen